

Этап диагностики/работа/товар		Исправно ☐	В перспективе Заменить/ Устранить ☐	Заменить/ Устранить ☐	Выявленные отклонения
7.11	проверка сайлентблоков подрамника	☒	☐	☐	
7.12	проверка пыльников ШРУСов	☒	☐	☐	
7.13	проверка ШРУСов	☒	☐	☐	
7.14	проверка передней левой стойки стабилизатора	☒	☐	☐	
7.15	проверка втулок переднего стабилизатора	☒	☐	☐	
7.16	проверка левого рулевого наконечника	☒	☐	☐	
7.17	проверка левой рулевой тяги	☒	☐	☐	
7.18	проверка состояния масла (цвет, запах) в КПП при отсутствии шупа	☒	☐	☐	
7.19	проверка наличия следов разбора КПП, снималась ли КПП	☒	☐	☐	
7.20	проверка рычагов передней подвески (правая сторона)	☒	☐	☐	
7.21	проверка шаровых опор (правая сторона)	☒	☐	☐	
7.22	проверка сайлентблоков рычагов передней подвески (правая сторона)	☒	☐	☐	
7.99	прочее (автомобиль поднят целиком, передняя часть)	☒	☐	☐	

Комментарии:

08. АВТОМОБИЛЬ ПОДНЯТ ЦЕЛИКОМ (СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ)					
8.01	проверка днища автомобиля спереди слева (со стороны водителя) на повреждения (на сквозную коррозию)	☒	☐	☐	
8.02	проверка системы выпуска газов	☐	☒	☐	Торрор
8.03	проверка герметичности редуктора переднего моста на наличие течей	☒	☐	☐	
8.04	проверка шарниров кардана	☒	☐	☐	
8.05	проверка рамы на наличие усталостных трещин	☒	☐	☐	
8.06	проверка рамы на наличие ремонтных воздействий	☒	☐	☐	
8.07	проверка лонжеронов на наличие усталостных трещин	☒	☐	☐	
8.08	проверка лонжеронов на наличие ремонтных воздействий	☒	☐	☐	
8.09	проверка элементов крепления подвески на наличие усталостных трещин	☒	☐	☐	
8.10	проверка элементов крепления подвески на наличие ремонтных воздействий	☒	☐	☐	
8.11	сверка номера кузова	☒	☐	☐	
8.12	проверка герметичности редуктора заднего моста на наличие течей	☒	☐	☐	
8.13	проверка подвесного подшипника карданного вала	☒	☐	☐	
8.14	проверка днища автомобиля сзади слева (со стороны пассажира) на повреждения (на сквозную коррозию)	☒	☐	☐	
8.15	проверка днища автомобиля спереди справа (со стороны пассажира) на повреждения (на сквозную коррозию)	☒	☐	☐	
8.16	проверка днища автомобиля сзади справа (со стороны пассажира) на повреждения (на сквозную коррозию)	☒	☐	☐	
8.99	прочее (автомобиль поднят целиком, средняя часть)	☒	☐	☐	

Комментарии:

09. АВТОМОБИЛЬ ПОДНЯТ ЦЕЛИКОМ (ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ)					
9.01	проверка сайлентблоков задней балки	☒	☐	☐	
9.02	проверка сайлентблоков кронштейна заднего редуктора	☐	☐	☐	
9.03	проверка рычагов задней подвески (левая сторона)	☐	☐	☐	
9.04	проверка сайлентблоков рычагов задней подвески (левая сторона)	☐	☐	☐	
9.05	проверка задней правой стойки стабилизатора	☐	☐	☐	
9.06	проверка задней левой стойки стабилизатора	☐	☐	☐	
9.07	проверка втулок заднего стабилизатора	☐	☐	☐	
9.08	проверка рычагов задней подвески (правая сторона)	☐	☐	☐	
9.09	проверка сайлентблоков рычагов задней подвески (правая сторона)	☐	☐	☐	

Этап диагностики/работа/товар		Исправно ☒	В перспективе Заменить/ Устранить ☒	Заменить/ Устранить ☒	Выявленные отклонения
9.99	прочее (автомобиль поднят целиком, задняя часть)				

Комментарии:

МК/МРЗ:

/Кабартов А.Н./

Дата: 17.05.2025

Ведущий специалист по оценке

Дата:

- 1 Переключатель заднего света (не светит)
 - 2 Кондиционер ~~не включается, нет~~ ^{не включается, нет} ~~давления в системе. (фреон)~~
 - 3 заменить амортизаторы (левый, правый)
 - 4 масло АВС на отметке min.
 - 5 на трубах системы отопления (подтеки, следы вросшего амортизатора)
 6. Климат работает хуже, правое колесо, обшукать суппорта. (заменить трая рулевой)
 - 7 проверить подтеки АВС (течь масла)
 - 8 салышки КПП (левые и правые) тесть масла
 - 9 тесть масла между КПП и АВС (салышки КПП/АВС заливает)
 - 10 у гофра вхлостной системы (пердана сетка)
(заменить гофру)
- N АВС соответствует

Кабартов А.Н.