



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 17 мая 2025 года

LADA 1117 KALINA, 2013

17 июля 2018 года

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 50 фотографий автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: ХТА111730D0263949
Госномер: Х884ЕЕ102
Номер кузова:
ХТА111730D0263949
Номер двигателя: 5917495
Номер ПТС: 63НС426908

Тип ПТС: Бумажный оригинал
Номер СТС: 9903470568
Год выпуска: 2013
Тип ТС: Легковой прочий
Цвет: Бежевый

Объём двигателя: 1596 см³
Мощность: 81 л.с.
Последний пробег: 139 174 км
Предыдущие госномера:
О257СК102

Недостатки

- ! Был в ДТП
- ! Пробег могли скрутить
- ! Есть расчёты стоимости ремонта

Прочее

- i Найдены страховые выплаты: был виновником
- i 19 записей в истории эксплуатации
- i 2 объявления на Авито
- i 1 техосмотр

Преимущества

- ✓ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✓ Залог не найден
- ✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✓ Нет сведений об участии в торгах
- ✓ Есть полис ОСАГО
- ✓ Нет сведений о розыске
- ✓ 2 владельца по ПТС
- ✓ Не найдено разрешение на работу в такси
- ✓ Нет сведений об арбитражных делах
- ✓ Не найдены неоплаченные штрафы
- ✓ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✓ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✓ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 17.05.2025 07:08. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✓ **2 владельца по ПТС**

Сведения актуальны на 05.05.2025 13:19. Как только базы наших партнёров заработают, отчёт обновится и мы пришлём уведомление вам на почту. Также сведения о владельцах можно проверить на сайте ГИБДД.

1-й владелец

Период владения: 17 июня 2013 — 28 августа 2017

Срок владения: 4 года 3 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Республика Башкортостан

2-й владелец

Период владения: 10 августа 2018 — н.в.

Срок владения: 6 лет 10 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Республика Башкортостан

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

23 января 2016 года в 14:30

Тип происшествия: Столкновение


Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

LADA 1117 KALINA — автомобиль из отчёта

Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты




Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

другой участник

Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



14 сентября 2016 года в 11:30

Тип происшествия: Столкновение


Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

LADA 1117 KALINA — автомобиль из отчёта

Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты




Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Peugeot — другой участник

Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



16 февраля 2025 года в 13:00

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 3


LADA 1117 KALINA — автомобиль из отчёта

Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Больше данных о повреждениях могут быть
[в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты
стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

Hyundai — другой участник


Повреждения

Багажник

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля
- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Renault — другой участник


Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Капот

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- С изменением геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

11 октября 2016 года

Стоимость ремонта: 10 141 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 6 948 ₽

Стоимость механических работ: 1 095 ₽

Стоимость запасных частей: 1 948 ₽

Общая стоимость: 10 141 ₽

Ремонт

Бампер задний отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер задний ремонтная окраска

Боковина задняя правая ремонт окраска <50%

Замена

Габаритный фонарь задний правый

Включает: Кронштейн правый бампера задний

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер задний - снятие/установка

Светоотражатель правый снятие/установка

Брызговик задний левый - снятие/установка

Колесо заднее левое - снятие/установка

Брызговик задний правый - снятие/установка

Колесо заднее правое - снятие/установка

Светоотражатель левый снятие/установка

Антикоррозийная обработка

Антикоррозийная обработка заднего крыла правого в сборе

Боковина задняя правая обработка полостей

27 июля 2021 года

Стоимость ремонта: 85 044 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 30 697 ₽

Стоимость механических работ: 22 469 ₽

Стоимость запасных частей: 31 185 ₽

Общая стоимость: 85 044 ₽

Ремонт

Крыша отремонтировать

Боковина задняя левая отремонтировать

Боковина задняя отремонтировать

Заглушка крыло заднее левое отремонтировать

Заглушка крыло заднее отремонтировать

Панель крепления фонаря задняя левая
отремонтировать

Поперечина пола задняя отремонтировать

Запасная часть лонжерон задний левый
отремонтировать

Запасная часть лонжерон задний отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Крыша ремонт окраска <50%

Боковина задняя левая ремонт. Окраска <50%

Боковина задняя правая ремонт окраска <50%

Окраска поверхности

Заглушка крыло заднее левая окраска поверхности

Заглушка крыло заднее окраска поверхности

Панель крепления фонаря задняя левая окраска
поверхности

Поперечина пола задняя окраска поверхности

Запасная часть лонжерон задний левая окраска
поверхности

Запасная часть лонжерон задний окраска
поверхности

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер задний окраска новой детали

Окраска новой детали

Панель задка окраска для новой детали

Крышка багажника окраска для новой детали

Петли крышки багажника новых деталей

Замена

Бампер задний

Панель задка

Крышка багажника

Шарнир левый крышки багажника

Шарнир правой крышки багажника

Замок крышки багажника

Накладка крышки багажника

Эмблема задняя

Комплект клея для стекла заднего

Уплотнитель стекла задний

Габаритный фонарь задний левый

Габаритный фонарь задний правый

Воздухозаборная решетка задняя левая

Опора левая полки багажника

Облицовка крышки багажника

Щиток задка - заменить

Задний габаритный фонарь левый - снятие/установка

Задний габаритный фонарь правый снятие/установка

Крышка багажника - снятие/установка

Крышка багажника - замена (снята)

Петля крышки багажника левая - снятие/установка

Петля крышка задней стенки правая - снятие/
установка

Бампер задний - снятие/установка

Бампер задний - замена (снятие)

Брызговик задний левый - снятие/установка

Брызговик задний правый - снятие/установка

Колесо заднее левое - снятие/установка

Колесо заднее правое - снятие/установка

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Фиксатор замка задний левый - снятие/установка

Фиксатор замка задней сдвижной двери снятие/
установка

Облицовка крыши - снятие/установка

Молдинг левый крыши снятие/установка

Молдинг правый крыши снятие/установка

Заднее стекло - снятие/установка

Лючок топливного бака - снятие/установка

Антикоррозийная обработка

Антикоррозийная обработка заднего крыла левого в
сборе

Антикоррозийная обработка заднего крыла правого в
сборе

Антикоррозийная обработка двери задка

Крышка багажника антикоррозийная обработка
полостей

Боковина задняя лакокрасочное обработка полостей

Боковина задняя правая обработка полостей

📌 Найдены страховые выплаты: был виновником

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

Выплачено в апреле 2016 года

Сумма: 34 160 ₽

✅ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров — площадок Migtorg и Autoonline.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✅ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✅ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✅ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i 2 объявления на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

18 августа 2017 года

Цена: 212 000 ₽ ↓ **58 000 ₽**

Пробег: 74 641 км ↑ **121 км**

Регион: Башкортостан, Уфа



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

[Посмотреть ещё 7 фото на сайте](#)

Описание

Один прежний собственник

Литые диски

Магнитола

Доп.комплект зимней резины на дисках

Возможен выгодный обмен на Ваш автомобиль. Приобретая автомобиль с пробегом в нашей компании, Вы получаете гаран...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
18 августа 2017 15:06	270 000 ₽	74 520 км
18 августа 2017 15:19	Не менялась	Не менялся
18 августа 2017	Не менялась	Не менялся

17:14

21 августа 2017
20:27

Не менялась

Не менялся

[Посмотреть полную историю изменений на сайте](#)

6 апреля 2018 года

Цена: 248 000 ₽ ↓ 1 000 ₽

Пробег: 66 000 км

Продавец: Дилер

Регион: Башкортостан, Уфа



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

[Посмотреть ещё 9 фото на сайте](#)

Описание

Автомобиль в наличии! /

/

Ждем Вас на тест-драйв по адресу Уфа ул. Менделеева д. 169/1/

/

АВТОМОБИЛЬ В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ! ПТС - ОРИГИНАЛ! БЕЗАВАРИЙНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ!
ГАРАЖНОЕ ХРАНЕНИЕ! /

/

100 % В РО...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
6 апреля 2018 18:48	249 000 ₽	66 000 км
9 апреля 2018 06:30	Не менялась	Не менялся
9 апреля 2018 07:38	Не менялась	Не менялся
24 апреля 2018 10:55	Не менялась	Не менялся

[Посмотреть полную историю изменений на сайте](#)

Авито Оценка — 237 700 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 99 000 — 410 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 216 300 — 270 900 ₽

19 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 19 событий и 2 владельца.



Посмотреть
историю на
сайте

1 владелец

Период владения:

17 июня 2013 — 28 августа 2017

Срок владения:

4 года 3 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Республика Башкортостан

Первичная регистрация

17 июня 2013 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Республика Башкортостан

ДТП

23 января 2016 • Данные о ДТП • Республика Башкортостан

ДТП

14 сентября 2016 • Данные о ДТП • Республика Башкортостан

Расчет стоимости ремонта

11 октября 2016 • Пробег 119 328 км • Audatex

Размещение первого объявления на Авито

18 августа 2017 • Пробег 74 520 км • Снижение пробега • Авито • Башкортостан, Уфа

Текущий ремонт

22 августа 2017 • Дилер • Башкортостан Респ, Уфа г

Автомобиль полная диагностика Трейд-Ин

Текущий ремонт

24 августа 2017 • Дилер • Башкортостан Респ, Уфа г

Мойка наружная; Стекла чистка; Салон автомобиля: мойка, пылесос, влажная протирка; Панель приборов чистка; Мойка двигателя; Колеса и колесных арки чернение

Текущий ремонт

24 августа 2017 • Дилер • Башкортостан Респ, Уфа г

Замена лобового стекла

Текущий ремонт

3 октября 2017 • Дилер • Башкортостан Респ, Уфа г

Мойка наружная

● **Текущий ремонт**

17 октября 2017 • Дилер • Башкортостан Респ, Уфа г

Салон автомобиля химчистка (сильное загрязнение или запахи в салоне);
Кузов или его элементы полировка

● **Текущий ремонт**

8 ноября 2017 • Дилер • Башкортостан Респ, Уфа г

Салон автомобиля: мойка, пылесос, влажная протирка

● **Текущий ремонт**

3 декабря 2017 • Дилер • Башкортостан Респ, Уфа г

Ремонт замка

● **Текущий ремонт**

6 декабря 2017 • Дилер • Башкортостан Респ, Уфа г

Диагностика ДВС; Установка автомагнитолы

● **Первая продажа**

15 декабря 2017 • Дилер • Башкортостан Респ, Уфа г

● **Размещение второго объявления на Авито**

6 апреля 2018 • Пробег 66 000 км • Авито • Башкортостан, Уфа

● **2 владелец**

Период владения:

10 августа 2018 — н.в.

Срок владения:

6 лет 10 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Республика Башкортостан

● **Смена владельца**

10 августа 2018 • Данные о регистрации • Республика Башкортостан

● **Расчет стоимости ремонта**

27 июля 2021 • Audatex

● **Прохождение технического осмотра**

3 августа 2022

Данные о техосмотре
Пробег 139 174 км

 Техосмотр Экосмотр

ДТП

16 февраля 2025 • Данные о ДТП • Республика Башкортостан

Пробег могли скрутить

Последнее зафиксированное значение пробега 139 174 км.



1 техосмотр

Сведения получены от федеральной сети пунктов технического осмотра — компании Экосмотр.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

3 августа 2022 года

Пробег: 139 174 км

Действителен: До 3 августа 2024 года

Номер диагностической карты: 116151022201276

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 12 штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

✔ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 10 августа 2024 года — 9 августа 2025 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Коэффициент бонус-малус (КБМ): 0,00

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Не получилось расшифровать VIN

О нём нет данных у наших партнёров — дилеров и СТО.

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.