



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 19 мая 2025 года

VAZ 2190 GRANTA, 2016

VIN: ХТА219010G0388106

Госномер: С764ТТ102

Номер кузова:

ХТА219010G0388106

Номер двигателя: 6456018

Номер ПТС: 63ОЕ345738

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 0235433864

Год выпуска: 2016

Тип ТС: Легковой прочее

Цвет: Серебристый

Объём двигателя: 1 596 см³

Мощность: 87 л.с.

Последний пробег: 5 000 км

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте.

Рекомендуем перед покупкой автомобиля [купить отчёт повторно](#), чтобы получить актуальную информацию.

Недостатки

- ⚠ Есть расчёты стоимости ремонта
- ⚠ Есть разрешение на работу в такси
- ⚠ Найдены страховые выплаты: был потерпевшим
- ⚠ Были кузовные ремонты

Прочее

- ℹ Не продавался на Авито
- ℹ Пробег — 53 000 км
- ℹ Попал под отзывную кампанию
- ℹ 18 записей в истории эксплуатации
- ℹ Не найдены сведения о техосмотрах

Преимущества

- ✔ Нет сведений о розыске
- ✔ 1 владелец по ПТС
- ✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей
- ✔ Нет сведений об арбитражных делах
- ✔ Нет сведений о неоплаченных штрафах
- ✔ Не найдены ограничения на регистрацию
- ✔ Залог не найден
- ✔ ДТП не найдены
- ✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге
- ✔ Нет сведений об участии в торгах
- ✔ Есть полис ОСАГО

✔ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✔ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✔ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 19.05.2025 18:58. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✔ **1 владелец по ПТС**

Период владения: 1 февраля 2016 — н.в.

Срок владения: 9 лет 4 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Республика Башкортостан

✔ **ДТП не найдены**

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину ремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

10 ноября 2016 года

Стоимость ремонта: 10 055 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 6 132 ₽

Стоимость механических работ: 3 645 ₽

Стоимость запасных частей: 8 ₽

Общая стоимость: 10 055 ₽

Ремонт

Дверь задняя отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь задняя правая ремонтная окраска

Замена

Комплект зажимов

Крепёж облицовки двери задней правой с механизмом отделки деталей

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Дверь задняя правая - снятие/установка

Стекло двери задней правой - снятие/установка

Обивка двери задней правой - снятие/установка

Наружная ручка двери задняя правая - снятие/
установка

Стеклоподъемник дверь задняя правая - снятие/
установка

Лючок топливного бака - снятие/установка

Антикоррозийная обработка

Антикоррозийная обработка двери задней правой

Дверь задняя правая обработка полостей

11 ноября 2016 года

Стоимость ремонта: 9 599 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 5 684 ₽

Стоимость механических работ: 3 645 ₽

Общая стоимость: 9 599 ₽

Ремонт

Дверь задняя отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь задняя правая ремонтная окраска

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Дверь задняя правая - снятие/установка

Стекло двери задней правой - снятие/установка

Обивка двери задней правой - снятие/установка

Молдинг дверь задняя правая - снятие/установка

Молдинг двери задний правый снятие/установка

Наружная ручка двери задняя правая - снятие/
установка

Стеклоподъемник дверь задняя правая - снятие/
установка

Антикоррозийная обработка

Антикоррозийная обработка двери задней правой

Дверь задняя правая обработка полостей

22 апреля 2019 года

Стоимость ремонта: 4 140 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 3 604 ₽

Стоимость механических работ: 536 ₽

Общая стоимость: 4 140 ₽

Ремонт

Бампер поотремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Бампер передний ремонтная окраска

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Бампер передний - снятие/установка

[Посмотреть еще 3 на сайте](#)

! **Найдены страховые выплаты: был потерпевшим**

Они не означают, что автомобиль ремонтировали после происшествия. Информация о повреждениях может быть в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

Получено в 2016 году

Сумма: 9 599 ₽

✓ **Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей**

Мы проверили базы данных наших партнёров — площадок Migtorg и Autoonline.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

! **Есть разрешение на работу в такси**

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

Разрешение от 31 августа 2023 года

Регион выдачи: Республика Башкортостан

Номер разрешения: 21672

Статус разрешения: Активно

Окончание действия разрешения: 31 августа 2028 года

✓ **Не найдены сведения об использовании в каршеринге**

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✓ **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✓ **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✓ **Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i **Не продавался на Авито**

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Авито Оценка — 385 000 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 250 000 — 695 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 361 900 — 438 900 ₽

18 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 18 событий и 1 владелец.



Посмотреть историю на сайте

Продажа

28 января 2016 • Пробег 3 000 км • Дилер • Башкортостан Респ, Уфа г

Продажа

28 января 2016 • Дилер • Башкортостан Респ

Текущий ремонт

28 января 2016 • Дилер • Башкортостан Респ

Наружная мойка; Чистка стёкол; Снятие защитных плёнок с товарного а/м; Влажная уборка салона товарного автомобиля

Текущий ремонт

28 января 2016 • Дилер • Башкортостан Респ

Предпродажная подготовка

Установка доп. оборудования

28 января 2016 • Дилер • Башкортостан Респ

Защита картера и КПП Lada Granta МКПП / АКПП V-, Pro (1); Шина 175/65 R14 82Q BFGoodrich G-Force Stud (4)

Период владения:

1 февраля 2016 — н.в.

Срок владения:

9 лет 4 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Республика Башкортостан

Первичная регистрация

1 февраля 2016 • Данные о регистрации • Республика Башкортостан

Регламентное ТО

16 марта 2016 • Пробег 3 000 км • Дилер • Башкортостан Респ

ТО-1; осмотр ходовой; Развал-схождение проверка; Технологическая мойка

Расчет стоимости ремонта

10 ноября 2016 • Пробег 20 196 км • Audatex

Расчет стоимости ремонта

11 ноября 2016 • Audatex

Текущий ремонт

13 декабря 2016 • Дилер • Башкортостан Респ

Подтяжка ручн.тормоза

Регламентное ТО

28 марта 2017 • Пробег 30 400 км • Дилер • Башкортостан Респ

ТО-02; Фильтр тонкой очистки топлива: с/у; Свеча зажигания с/у (комплект); Мойка технологическая; Развал-схождение передней и задней оси регулировка

Регламентное ТО

3 марта 2018 • Пробег 53 000 км • Дилер • Башкортостан Респ

Мойка технологическая; Масло и масляный фильтр замена в ДВС

Расчет стоимости ремонта

22 апреля 2019 • Audatex

Расчет стоимости ремонта

17 мая 2019 • Audatex

Кузовной ремонт

24 мая 2019 • Дилер • Башкортостан Респ, Уфа г

БАМПЕР П - С/У; НОМЕРНОЙ ЗНАК П - С/У; ФАРА ПРОТИВОТУМАННАЯ Л - С/У; ФАРА ПРОТИВОТУМАННАЯ ПР - С/У; ФАРА Л - С/У (БАМПЕР СНЯТ) НЕ ВКЛ: ФАРЫ - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ.; ФАРА ПР - С/У (БАМПЕР СНЯТ) НЕ ВКЛ: ФАРЫ - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ.; ФАРА - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ; ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ - ОТРЕГУЛИРОВАТЬ; ПОДГ РАБ. СИНТЕТИЧ. ОКР.; РЕМОНТНАЯ ОКРАСКА КЗ БАМПЕР П; Подбор цвета

Расчет стоимости ремонта

17 августа 2020 • Audatex

Расчет стоимости ремонта

9 сентября 2020 • Пробег 5 000 км • Audatex


Кузовной ремонт

14 сентября 2020 • Дилер • Башкортостан Респ, Уфа г

ПОДКРЫЛОК 3 Л - С/У; ВОЗДУШНАЯ РЕШЕТКА 3 Л С/У; ПОКРЫТИЕ БАМПЕРА 3 Н С-У; НОМЕРНОЙ ЗНАК 3 - С/У; ПРОТИВОТУМАННЫЙ ФОНАРЬ 3 - С/У; НАКЛАДКА БАМПЕРАА 3 СР - С/У; БАМПЕР 3 - С/У ВКЛ: ЗАДНИЕ ФОНАРИ - С/У.; КОЛЕСО 3 Л - С/У; ОТРЕМОНТИРОВАТЬ БАМПЕР 3; ОТРЕМОНТИРОВАТЬ БОКОВИНА 3 Л; ПОДГ РАБ. МЕТАЛЛ. ОКР.; ПОДГ РАБ. СИНТЕТИЧ. ОКР.; ПОДГ ПРОЧЕЕ; РЕМОНТНАЯ ОКРАСКА КЗ БАМПЕР 3; РЕМ.ОКРАСКА >50% БОКОВИНА 3 Л; Подбор цвета; Мойка наружная

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 53 000 км.



Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

✔ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 4 штрафа. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

✔ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 3 февраля 2025 года — 2 февраля 2026 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Коэффициент бонус-малус (КБМ): 0,00

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Попал под отзывную кампанию

По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой. В таких случаях ремонт производится бесплатно.

С 21 марта 2017 года

Организатор кампании: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОВАЗ"

Причины отзыва: Перетирание топливной/паровой трубки тросом сцепления

Работы и рекомендации: Установка защитной облицовки

Не получилось расшифровать VIN

О нём нет данных у наших партнёров — дилеров и СТО.



Узнать
больше об
отзывной
на сайте
Росстандарт

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.