



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 20 февраля 2025 года

RENAULT MEGANE, 2013

VIN: VF1BZAR0549675357

Госномер: T666KP116

Номер кузова:

VF1BZAR0549675357

Номер ПТС: 77УР969839

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 1616049227

Год выпуска: 2013

Тип ТС: Легковой комби (хэтчбек)

Цвет: Белый

Объём двигателя: 1598 см³

Мощность: 106 л.с.

Последний пробег: 66 643 км

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте.

Рекомендуем перед покупкой автомобиля [купить отчёт повторно](#), чтобы получить актуальную информацию.

Недостатки

! Был в ДТП

! Есть расчёт стоимости ремонта

Прочее

i Не продавался на Авито

i 8 записей в истории эксплуатации

i Не найдены сведения о техосмотрах

i Есть таможенная декларация

Преимущества

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

✓ Нет сведений о розыске

✓ Залог не найден

✓ 1 владелец по ПТС

✓ Не найдены сведения о страховых выплатах

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

✓ Нет сведений об арбитражных делах

✓ Нет сведений об участии в торгах

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

✓ Есть полис ОСАГО

✓ Сведения об отзывных кампаниях не найдены

✔ **Не найдены ограничения на регистрацию**

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✔ **Нет сведений о розыске**

Мы проверили официальные базы данных.

✔ **Залог не найден**

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 20.02.2025 19:17. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

✔ **1 владелец по ПТС**

Период владения: 18 ноября 2013 — н.в.

Срок владения: 11 лет 7 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Республика Татарстан

! Был в ДТП

В отчёт не попадут аварии, которые произошли раньше 2015 года. Узнать о таких ДТП можно в блоке «Расчёты стоимости ремонта».

8 октября 2017 года в 09:55

Тип происшествия: Столкновение


Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

RENAULT MEGANE — автомобиль из отчёта

Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты




Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

ваз (lada) ВАЗ 2111, 21110 (универсал), 21113, 21114 — другой участник

Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



11 января 2022 года в 13:15

Тип происшествия: Столкновение

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2


RENAULT MEGANE — автомобиль из отчёта

Повреждения

Левая передняя часть

Правая передняя часть

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

MITSUBISHI Chariot — другой участник


Повреждения

Правая задняя часть бампера

Левая задняя часть бампера

Левое заднее крыло

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



- Без изменения геометрии элементов кузова и эксплуатационных характеристик автомобиля

! Есть расчёт стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину отремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

14 октября 2017 года

Стоимость ремонта: 219 635 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 20 601 ₽

Стоимость механических работ: 48 676 ₽

Стоимость запасных частей: 149 068 ₽

Общая стоимость: 219 635 ₽

Ремонт

Боковина задняя отремонтировать

Усилитель арки колеса задний левый отремонтировать

Панель блок-фонаря задняя левая отремонтировать

Лонжерон задний левый восстановить отремонтировать

Лонжерон задний правый в сборе отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали >20-50%)

Боковина задняя правая ремонт окраска >50%

Окраска поверхности

Лонжерон задний левый окраска поверхности

Панель блок-фонаря задняя левая окраска поверхности

Лонжерон задний правый в сборе окраска поверхности

Окраска новой детали K1N (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер задний окраска новой детали

Окраска новой детали

Щиток задний окраска для новой детали

Крышка багажника окраска для новой детали

Пол багажника задний окраска поверхности

Замена

Бампер задний

Задний фартук бампера

Абсорбер бампера

Кронштейн левый бампер задний

Кронштейн правый бампер задний

Поперечина задняя

Рамка номерного знака задняя

Щиток задка

Крышка багажника

Уплотнитель крышки багажника

Надпись задняя

Комплект клея для стекла заднего

Крепёж стекла задний самоочищающийся отдел детали

Проставка задняя

Фонарь задний наружный

Противотуманный фонарь задний левый

Пол багажника задний

| | |
|--|---|
| Подкрылок задний левый | Облицовка нижняя внутренняя стойки левая - снятие/установка |
| Полка заднего стекла | Облицовка нижняя В-стойка правая - снятие/установка |
| Задняя часть глушителя | Облицовка верхняя внутренняя стойки левая - снятие/установка |
| Теплозащитный экран задний | Облицовка верхняя внутренняя стойки правой - снятие/установка |
| Жгут проводов задний | Облицовку порога двери задней левой снятие/установка |
| Кабельный жгут бампера задний | Облицовка средней стойки левая нижняя - снятие/установка |
| Панель пола задняя - заменить | Облицовку порога двери задней правой снятие/установка |
| Съемные детали бампер задний - снятие/установка | Облицовка средней стойки правой нижней снятие/установка |
| Крепление левого бампера заднего - снятие/установка | Защитная панель дополнительного глушителя снятие/установка |
| Крепление правого бампера заднего - снятие/установка | Колесо (колеса) заднее - снятие/установка |
| Панель задка - снятие/установка | Основной комплект проводов снятие/установка |
| Панель задка в сборе - заменить | |
| Съемные детали крышки багажника - снятие/установка | |
| Заднее стекло - снятие/установка | |
| Облицовка нижняя А-стойка левая - снятие/установка | |
| Облицовка нижняя А-стойка правая - снятие/установка | |

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

| | |
|---|---|
| Транспортное средство на ступень установить/снять для | Настил пола - снятие/установка |
| Агрегаты задние в сборе - снятие/установка | Сиденья передние - снятие/установка |
| Клиновой замок двери задней правой - снятие/установка | Механизм местного сиденья задний - снятие/установка |
| Уплотнитель двери задней правой - снятие/установка | Центральная консоль - снятие/установка |
| Облицовка средней стойки левая верхняя - снятие/установка | Топливный бак СЛИТЬ/ЗАПРАВИТЬ |
| Облицовка правая внутренняя средней стойки - снятие/установка | Лючок топливного бака - снятие/установка |
| Крепление левой полки багажника снятие/установка | Аккумуляторная батарея - снятие/установка |
| Крепление правой полки багажника снятие/установка | Тормозная система - прокачать |
| | Задний дополнительная работа |

Антикоррозийная обработка

| | |
|--|---|
| Боковина задняя правая антикоррозионная защита | Боковина задняя правая обработка полостей |
| Лонжерон задний левый антикоррозийная защита полостей | Лонжерон задний левый антикоррозийная обработка полостей |
| Лонжерон задний правый антикоррозийная защита полостей | Лонжерон задний правый в сборе антикоррозийная обработка полостей |

Антигравийная защитная обработка

| |
|---|
| Подготовка для защита днища |
| Пол багажника защита днища нанести |
| Панель задка антикоррозийная защита днища |
| Щиток задний защита днища |
| Пол багажника задний защита днища |

✔ **Не найдены сведения о страховых выплатах**

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✔ **Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей**

Мы проверили базы данных наших партнёров — площадок Migtorg и Autoonline.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✔ **Не найдено разрешение на работу в такси**

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✔ **Не найдены сведения об использовании в каршеринге**

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✔ **Не найдены сведения о лизинге**

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✔ **Нет сведений об арбитражных делах**

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✔ **Нет сведений об участии в торгах**

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

i **Не продавался на Авито**

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

Уникальные данные

Авито Оценка — 657 000 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 520 000 — 1 022 222 ₽

Этот автомобиль оценивается в 617 600 — 703 000 ₽

8 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 8 событий и 1 владелец.



Посмотреть историю на сайте

Таможенные сведения

7 октября 2013 • Данные о таможенном оформлении

Первая продажа

11 ноября 2013 • Дилер • Татарстан Респ, Набережные Челны г

Текущий ремонт

11 ноября 2013 • Дилер • Татарстан Респ, Набережные Челны г

Наружная мойка; Влажная уборка салона товарного а/м; Чистка стекол; Расконсервация; Полная предпродажная подготовка

Установка доп. оборудования

11 ноября 2013 • Дилер • Татарстан Респ, Набережные Челны г

ПОДДОН В БАГАЖНИК (1); Коврики в салон рез с борт Меган3 (1)

Период владения:

18 ноября 2013 — н.в.

Срок владения:

11 лет 7 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Республика Татарстан

Первичная регистрация

18 ноября 2013 • Данные о регистрации • Республика Татарстан

ДТП

8 октября 2017 • Данные о ДТП • Республика Татарстан (Татарстан)

Расчет стоимости ремонта

14 октября 2017 • Пробег 66 643 км • Audatex

ДТП

11 января 2022 • Данные о ДТП • Республика Татарстан (Татарстан)

Не найдены сведения о техосмотрах

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

✔ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 13 штрафов. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Ввезён из-за границы

Сведения из таможенной декларации.

Дата прохождения таможни: 7 октября 2013

Цвет: Белый

Получатель: Юридическое лицо (ОАО "АВТОФРАМОС")

Эко-стандарт: Евро-4

Страна ввоза: Российская Федерация

Страна вывоза: Турция

✔ Есть полис ОСАГО

Данные предоставлены реестром полисов ОСАГО. КБМ полиса варьируется от 0.46 до 3.92. Коэффициент больше 1.17 служит признаком аварий со страховым возмещением, когда полис с ограничением кол-ва водителей. И больше 2.32, когда полис без ограничения.

Период действия: 19 ноября 2024 года — 18 ноября 2025 года

Источник: Российский союз автостраховщиков

Коэффициент бонус-малус (КБМ): 0,00

Не найден электронный ПТС

Такой можно получить вместо бумажного.

Сведения об отзывных кампаниях не найдены

Мы проверили базу данных Росстандарта.

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: Fluence-Mégane Generation

Код модели: Fluence-Mégane Generation

Модельный год: 09 2013

Тип автомобиля: В30R

Двигатель: K4M838

Диапазон номеров двигателя: R110742

Опции: Тип автомобиля: В30R;
Заводской номер автомобиля: R327415;
Тип двигателя: K4M;
Тип и индекс двигателя: K4M838;
Заводской номер двигателя: R110742;
Тип коробки передач: JR5;
Тип и индекс коробки передач: JR5342;
Заводской номер коробки передач: R051213;
Уровень комплектации: EA2;
Дополнение к комплектации: SLYP2;
Дополнение ограниченной серии: EQPEXP;
Цветовая гамма салона: HARM03;
Электромагнитное запираение замков дверей: Электромагнитная блокировка замков дверей;
Технические и законодательные требования страны: TLRUSS;
Заводской номер автомобиля: R;
Подголовник переднего сиденья: ATAV04;
Приспособление для крепления багажа: FIRBAG — С сеткой для крепления багажа;
Технические параметры (См идентификационную табличку): CEI2;
Огнетушитель: С огнетушителем;
Верхний стоп-сигнал: С верхним стоп-сигналом;
Уровень системы навигации: SSNAV;
Защита колесного диска: Да;
Тип наружных зеркал заднего вида: RET03 - Наружные зеркала заднего вида 03;
Тип передних сидений: SGAV05;
Декоративная накладка: DECA09;
Тип дистанционного управления открыванием дверей: SOPC1C
PASSENGER SEAT BELT WARNING;
A1G CORROSION MAXIMUM PROTECTION;
SANS EXTINGUEUR;
CONTEXT CRITERION;
AIRBAG WITH DEACTIVATOR;
COMMERCIAL VERSION;
WITHOUT STRIPPING;
WITH UNDERBODY PROTECTION 1;
WITHOUT EXTERIOR ACCESSORIES;
3 REAR HEADREST FULL HEIGHT ADJUSTMENT;
FRONT HEADREST 04;
ANTI-GRIT PROTECTION KIT;
WITHOUT EXTERIOR NAME BADGE;
VERY COLD CLIMATE;
INTERIOR STYLING 03;
WITHOUT SUPPLEMENT FOR VERSION ADAPTATION;
SEAT UPHOLSTERY FABRIC 27;
LEFT-HAND DRIVE;
CLOTH OR PLUSH SEAT COVERING;
HOMOLOGATION RECEPTION COMMUNAUTAIRE;
BUILT UP SPECIAL VEHICLE ORDER: WITHOUT SPECIAL VEHICLE ORDER;



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

EXTRA EXPORT EQUIPMENT;
16 ALUMINIUM WHEELS;
SEAT WITH ISOFIX;
FOG HEADLIGHTS;
SEAT WITH HEATING;
DOCUMENTATION PHASE 2;
DOC PERIOD 2012;
W/O SECURITY DEVICE;
081 KW;
EMERGENCY SPARE WHEEL 01;
EXCESS SPEED HORN;
EURO 4 EXPORT DEPOLLUTION OBD;
INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL RESTRICTIONS 2;
AIR BAG 02;
PETROL;
WITHOUT FUEL CONVERSION;
MR ENGINE LEVEL;
DOOR OPENING KEY SYSTEM 433 SOPC1C;
FRONT ARM REST;
WITHOUT CURTAIN;
NO PRODUCT FUNCTION;
NIVEAU D'EQUIPEMENT EA2;
DOOR MIRRORS 03;
WITHOUT THIRD FUNCTION;
WITHOUT NAVIGATION ASSISTANCE;
WHEEL DISC PROTECTOR;
ELECTRIC DOOR LOCKING;
3-SEAT REAR MIDDLE SEAT BELTS;
REAR AND ONE-TOUCH ELECTRIC WINDOWS;
ONE-TOUCH ELECTRIC FRONT WINDOW;
WITHOUT PARKING ASSIST SYSTEM;
NO EXTERIOR FUEL FILTER;
WITHOUT SOUNDPROOFING;
REINFORCED SUSPENSION;
WITHOUT QUICK DROP;
DIRECTION INDICATORS WITH SIDE REPEATERS;
WITHOUT BATTERY MANAGEMENT;
WITHOUT BATTERY CHARGING CABLE;
HORN 2;
WITHOUT LIGHTS + AUTOMATIC WIPER;
WITHOUT PROXIMITY RADAR;
5 DOOR HATCH;
X38 FAMILY;
STANDARD BODY SHELL ARCHITECTURE;
TECHNICAL LEGISLATIVE COUNTRY RUSSIA;
WITHOUT HOT COUNTRIES AIR CONDITIONING CONTROL;
RAIN FORD AND RIVER KIT;
WITHOUT PROFESSIONAL FLEET MANAGEMENT;
DUST KIT;
WITHOUT EMERGENCY CALL FUNCTION;
STANDARD MAPS;
WITHOUT AUTOMATIC PARKING BRAKE;
WITHOUT ESP;
NO DISCHARGE LAMP;
FRONT SIDE AIRBAG;
WITHOUT TINTED WINDOWS;
HEATED REAR SCREEN;
ALARM PREEQUIPMENT;
NORMAL ROOF;
WITHOUT ENERGY SMART MANAGEMENT;
K4M ENGINE;
WITHOUT HEADLIGHT WASHER;
TYPE 2 DAYTIME RUNNING LIGHTS;

WITHOUT WEIGHT REDUCTION;
LOWER CENTRAL CONSOLE 02;
COUNTER UNITS IN KILOMETRES;
NO LUGGAGE RETAINING NET;
MAKE OF TYRES: STANDARD TYRE;
GLACIER WHITE BODYWORK PAINT;
WITH SMOKING ACCESSORIES;
AIR CONDITIONING;
WITHOUT BATTERY INVOICE;
ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM;
WITHOUT CRUISE CONTROL;
DIFFERENT WHEEL 08;
WITHOUT DE-ICING WINDSCREEN WIPERS;
RENAULT BRAND;
INSTRUMENT PANEL 13;
WITHOUT LIGHT SPECIAL VEHICLE ORDER;
LOCATION AERIAL 2;
RETROVISEUR JOUR/NUIT;
WITH PEDEST IMPACT 03;
LEATHER STEERING WHEEL;
EMERGENCY BRAKE ASSIST;
REAR BENCH SEAT 1-2/3 + ARMREST + BACK N/I;
WITHOUT TYRE PRESSURE SENSOR;
WITHOUT PARTICLE FILTER;
WITHOUT DECANter FILTRE;
4X2 TRANSMISSION;
FRONT SEAT TYPE 05;
WITHOUT TELEMATIC FAULT INVESTIGATION SYSTEM;
BATTERIE RENFORCEE;
PASSENGER COMPARTMENT HEAT REQUIREMENT 5;
5-SPEED MANUAL GEARBOX;
RADIO 40A;
YOUNG PEOPLE PL&PLAY2 LIMITED SERIES

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.