



Лист оценки технического состояния автомобиля с пробегом

филиал ООО "УК "ТрансТехСервис" в г. Чебоксары, ИНН -
1650131524
Россия, г. Чебоксары

Приложение к заказ-наряду № : 8120226750

Мастер-Консультант/МРЗ: Абрамов Дмитрий Юрьевич

Клиент	Поздеева Олеся Александровна		
Дов. лицо		Г/номер	п427хт12
№ ДВС	LFB479Q 130200400	Модель	Lifan X60
Пробег	282 764 км	VIN	X9W215800D0006128
		Гарантия а/м	да нет

Этап диагностики/работа/товар		Исправно ☒	В перспективе Заменить/ Устранить ☒	Заменить/ Устранить ☒	Выявленные отклонения
01. ПРОБНАЯ ПОЕЗДКА - ЗАПОЛНЯТЬ "НОРМА или ТРЕБУЕТСЯ ДИАГНОСТИКА"					
1.01	проверка работы двигателя: пуск двигателя и др.	☒			
1.02	проверка работы двигателя : посторонний шум/вибрация/равномерность работы	☒			
1.03	проверка работы двигателя (динамика разгона)	☒			
1.04	проверка работы МКПП - ходовые испытания не менее 5 минут на разных режимах		☒		нет звука при разгоне
1.05	проверка работы подвески (стуки, шум, скрежет, скрип)		☒		
1.06	проверка наличия посторонних шумов при повороте руля влево/вправо при движении	☒			
1.07	проверка работы рулевого управления(увод при прямолинейном движении)	☒			
1.08	проверка работы тормозов (эффективность и работоспособность тормозов)		☒		ABS
1.09	проверка работы стояночного тормоза			☒	не раб.
1.11	проверка работы турбокомпрессора: посторонний шум/вибрация/равномерность работы				
1.12	проверка работы турбокомпрессора (динамика разгона)				
1.13	проверка работы АКПП (АКПП, Робот, Вариатор) - ходовые испытания не менее 5 минут на разных режимах				
1.14	нехарактерная работа раздаточной коробки при проведении пробной поездки (1.14);				
1.15	проверка работы тормозов (проверить на биеение при торможении)	☒			
1.16	проверка работы системы ABS (эффективность работы ABS)			☒	ABS
1.99	прочее (пробная поездка)			☒	

Комментарии:

номер ДВС соответствует, кондиционер не раб, нет звука ходовые, руль не дергается. Диагностика не производится.

02. ВНЕШНИЙ ОСМОТР					
2.01	проверка наружного освещения				
2.02	проверка работы корректора фар				
2.03	проверка работы парковочного радара				
2.04	проверка работы замка передней левой двери				
2.05	проверка наличия запасного колеса				
2.06	проверке соответствия фар и самого освещения (установленного неоригинального ксенона, линз и т.д)				
2.07	проверка стоп сигнала (включая дополнительный)				
2.08	проверка работы омывателя фар				
2.09	проверка работы датчиков парковки				
2.10	проверка работы замка багажника				
2.11	проверка работы замка капота				
2.12	проверка наличия штатного набора инструмента				
2.13	проверка наличия буксировочной проушины				
2.14	проверка наличия домкрата				
2.15	проверка работы замка передней правой двери				
2.16	проверка работы замка задней правой двери				
2.17	проверка работы замка задней левой двери				

Этап диагностики/работа/товар		Исправно ☒	В перспективе Заменить/ ☒ Устранить	Заменить/ Устранить ☒	Выявленные отклонения
2.99	прочее (внешний осмотр)				

Комментарии:

03. ВНУТРЕННИЙ ОСМОТР					
3.01	проверка работы индикаторов на панели приборов				
3.02	проверка работы внутреннего освещения				
3.03	компьютерный опрос накопителей ошибок блоков управления (прочие ошибки)				
3.04	проверка аудиосистемы				
3.05	проверка работы системы вентиляции воздуха (авто без сис. кондиционирования)				
3.06	проверка работы системы кондиционирования воздуха (климат-контроль)				
3.07	проверка блока управления отопителем (авто без сис. кондиционирования)				
3.08	проверка блока управления отопителем (климат-контроль)				
3.09	проверка стеклоочистителей				
3.10	проверка переключателей				
3.11	проверка стеклоподъемника переднего левого				
3.12	проверка подогрева переднего правого сиденья				
3.13	проверка обогрева левого зеркала				
3.14	проверка состояния переднего правого сиденья				
3.15	проверка состояния пластиковых панелей				
3.16	проверка состояния пластиковых панелей, особое внимание местам размещения подушек безопасности				
3.17	проверка состояния обшивки салона				
3.18	проверка состояния обшивки салона, особое внимание местам размещения подушек безопасности				
3.19	проверка стеклоподъемника переднего правого				
3.20	проверка стеклоподъемника заднего левого				
3.21	проверка стеклоподъемника заднего правого				
3.22	проверка подогрева переднего левого сиденья				
3.23	проверка подогрева заднего сиденья				
3.24	проверка обогрева правого зеркала				
3.25	проверка электропривода левого зеркала				
3.26	проверка электропривода правого зеркала				
3.27	проверка состояния переднего правого сиденья, особое внимание местам размещения подушек безопасности				
3.28	проверка состояния переднего левого сиденья				
3.29	проверка состояния переднего левого сиденья, особое внимание местам размещения подушек безопасности				
3.30	проверка состояния заднего сиденья				
3.31	проверка состояния заднего сиденья, особое внимание местам размещения подушек безопасности				
3.32	проверка обогрева лобового стекла (если есть)				
3.33	проверка обогрева заднего стекла (если есть)				
3.34	компьютерный опрос блока управления на наличие ошибок по подушкам безопасности				
3.35	компьютерный опрос накопителя ошибок блока управления, есть ли ошибки по ДВС				
3.36	компьютерный опрос накопителя ошибок блока управления, есть ли ошибки по КПП				
3.37	компьютерный опрос блока управления ABS/ESP на наличие ошибок				
3.99	прочее (внутренний осмотр)				

Комментарии: