



Посмотреть
на сайте

Отчёт от 17 мая 2025 года

Toyota AURIS, 2007



8 февраля 2021 года

При осмотре автомобиля всегда сверяйте данные ПТС и VIN с указанными в отчёте

Если между покупкой отчёта и встречей с продавцом прошло много времени

Рекомендуем купить отчёт повторно, чтобы получить актуальную информацию.

Есть ещё 10 фотографий автомобиля

[Посмотреть фотографии на сайте](#)

VIN: JTNKV56E301014538

Госномер: T754HY60

Номер кузова:

JTNKV56E301014538

Номер двигателя: 0180642

Номер ПТС: 77TY847870

Тип ПТС: Бумажный оригинал

Номер СТС: 9925606339

Год выпуска: 2007

Тип ТС: Легковой прочий

Цвет: Серый

Объём двигателя: 1598 см³

Мощность: 124 л.с.

Последний пробег: 115 000 км

Предыдущие госномера:
B897HT21, Y676AM199

Недостатки

! Был в ДТП

! Есть расчёты стоимости ремонта

Прочее

i 4 владельца по ПТС

i 20 записей в истории эксплуатации

i 4 техосмотра

i 1 объявление на Авито

i Пробег — 115 000 км

i Попал под отзывные кампании

Преимущества

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

✓ Залог не найден

✓ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

✓ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

✓ Нет сведений об участии в торгах

✓ Нет сведений о розыске

✓ Не найдены сведения о страховых выплатах

✓ Не найдено разрешение на работу в такси

✓ Нет сведений об арбитражных делах

✓ Не найдены неоплаченные штрафы

✓ Не найдены ограничения на регистрацию

Мы проверили базы данных судебных приставов.

✓ Нет сведений о розыске

Мы проверили официальные базы данных.

✓ Залог не найден

Информация получена из единой информационной системы нотариата (ФНП), последнее обновление 17.05.2025 13:56. Базы могли быть не обновлены или банки не передали информацию о залоге в ФНП, поэтому гарантированную информацию о наличии залога получите у нотариуса непосредственно перед сделкой.

i 4 владельца по ПТС

Сведения актуальны на 16.04.2025 11:44. Как только базы наших партнёров заработают, отчёт обновится и мы пришлём уведомление вам на почту. Также сведения о владельцах можно проверить на сайте ГИБДД.

1-й владелец

Период владения: 15 января 2008 — 25 апреля 2012

Срок владения: 4 года 4 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Москва

2-й владелец

Период владения: 25 мая 2012 — 22 августа 2015

Срок владения: 3 года 3 месяца

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Чувашская Республика

3-й владелец

Период владения: 22 августа 2015 — 6 апреля 2021

Срок владения: 5 лет 8 месяцев

Тип владельца: Физическое лицо

Место регистрации: Чувашская Республика

[Посмотреть еще 1 на сайте](#)

! Был в ДТП

Сведения актуальны на 08.04.2025 00:00. Как только базы наших партнёров заработают, отчёт обновится и мы пришлём уведомление вам на почту. Также сведения о ДТП можно проверить на сайте ГИБДД.

3 января 2016 года в 09:20

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС


Состояние авто после ДТП: Повреждено

Количество участников: 2

Toyota AURIS — автомобиль из отчёта

Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты




Сравните повреждения всех участников происшествия с автомобилем из отчёта. Это поможет лучше понять, что именно произошло.

ГАЗ — другой участник

Повреждения

Больше данных о повреждениях могут быть [в отчёте об авто](#) другого участника — проверьте расчёты стоимости ремонта и страховые выплаты



14 июня 2016 года в 07:10

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Состояние авто после ДТП: Повреждено

Регион: Чувашская Республика - Чувашия

Количество участников: 2

! Есть расчёты стоимости ремонта

Мы проверяем, во сколько страховые компании, независимые эксперты, дилеры и СТО оценили восстановление автомобиля после ДТП или иного происшествия. Расчёт не означает, что машину отремонтировали. Информация о выполненных работах может быть в «Истории эксплуатации».

19 января 2016 года

Ремонт

Крышка багажника отремонтировать

Фонарь задний правый отремонтировать

Боковина задняя отремонтировать

Фонарь задний правый полировка отремонтировать

Прочее (указывается в 'Нестандартных позициях')

Фонарь задний правый: полировка

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Крышка багажника ремонт окраска <50%

Боковина задняя правая ремонт окраска <50%

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер задний окраска новой детали

Замена

Бампер задний

Заднее стекло - снятие/установка

Надпись производителя задняя

Надпись -TOYOTA- замена

Эмблема производителя задняя

"Эмблема "TOYOTA" - замена

Обозначение модели заднее

Надпись -AURIS- заменить

Стекло заднее

Бампер задний - снятие/установка

Ремонтный комплект заднего стекла

Бампер задний - замена (снятие)

Защита боковина задняя правая

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Облицовка порога передняя правая снятие/
установка

Крепление бампер задний - снятие/установка

Декоративная планка порога левая/правая снятие/
установка

Фонарь задний правый - снятие/установка

Облицовка внутренняя щиток задка - снятие/
установка

Фиксатор замка дверь задняя правая снятие/
установка

Облицовка багажника правая - снятие/установка

Крышка багажника - снятие/установка

Напольный мат багажника снятие/установка

Молдинг крышки багажника - снятие/установка

Планка водосточного желобка передняя правая
снятие/установка

Спойлер крыши - снятие/установка

Подкрылок задний правый - снятие/установка

19 января 2016 года

Стоимость ремонта: 94 391 ₽

Детализация стоимости

Стоимость окраски: 17 278 ₽

Стоимость механических работ: 24 750 ₽

Стоимость запасных частей: 52 363 ₽

Общая стоимость: 94 391 ₽

Ремонт

Крышка багажника отремонтировать

Боковина задняя отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Крышка багажника ремонт окраска <50%

Боковина задняя правая ремонт окраска <50%

Окраска новой детали K1R (степень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер задний окраска новой детали

Окраска новой детали

Щиток задний окраска для новой детали

Замена

Бампер задний

Гаситель удара задний левый

Щиток задка

Эмблема производителя задняя

Обозначение модели заднее

Стекло заднее

Ремонтный комплект заднего стекла

Дополнительные работы для сверления отверстий для

Щиток задка - заменить

Заднее стекло - снятие/установка

"Эмблема "TOYOTA" - замена

Надпись -AURIS- заменить

Датчик задний наружный левый парковочной системы снятие/установка

Датчик задний наружный правый парковочной системы снятие/установка

Датчик задний средний левый системы парковки - снятие/установка

Бампер задний - замена (снятие)

Датчик задний средний правый системы парковки - снятие/установка

Датчики системы парковки задние снятие/установка дополнительные

Бампер задний - снятие/установка

Усилитель бампера задний - снятие/установка

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Крышка багажника - снятие/установка

Номерной знак задний - снятие/установка

Фонарь номерного знака левый - снятие/установка

Фонарь номерного знака правый - снятие/установка

Молдинг крышки багажника - снятие/установка

Дополнительный стоп-сигнал - снятие/установка

Рычаг стеклоочистителя заднего стекла - снятие/установка

Газовый амортизатор левый крышки багажника снятие/установка

Газовый амортизатор правой крышки багажника снятие/установка

Спойлер крыши - снятие/установка

Газонаполненный амортизатор дверь задка снятие/
установка дополнительный

Подкрылок задний правый - снятие/установка

15 января 2018 года

Ремонт

Дверь задняя отремонтировать

Окраска ремонтная (площадь повреждения детали <20-50%)

Дверь задняя правая ремонт окраска <50%

Окраска новой детали K1R (ступень AZT окраски пластиковой детали)

Бампер задний окраска новой детали

Окраска новой детали

Боковина задняя окраска для новой детали

Замена

Крепёж облицовки двери задней правой

Бампер задний

Крепёж бампера задний саморез отделка детали

Зажим крепежный

Зажим крепежный

Боковина задняя правая

Боковина задняя правая - заменить

Бампер задний - снятие/установка

Бампер задний - замена (снятие)

Подушка сиденья задняя правая - снятие/установка

Спинка сиденья задняя правая - снятие/установка

Вспомогательные работы (демонтаж/монтаж, чистка, устранение перекосов и пр.)

Аккумуляторная батарея - снятие/установка

Облицовку дверей задних снять/установить

Дверь задняя правая - снятие/установка

Обивка двери задней правой - снятие/установка

Наружная ручка двери задняя правая - снятие/
установка

3-угольное стекло двери задней правой - снятие/
установка

Стеклоподъемник дверь задняя правая - снятие/
установка

Направляющая стекла задняя правая - снятие/
установка

Уплотнитель опускного стекла двери задней правой -
снятие/установка

Крышка багажника - снятие/установка

Подкрылок задний левый - снятие/установка

Топливный бак - снятие/установка

Подушка сиденья задняя левая - снятие/установка

Спинка сиденья задняя левая - снятие/установка

Глушитель задний - снятие/установка

Выпускная труба средняя - снятие/установка

Колесо заднее правое - снятие/установка

Колесо заднее снятие/установка (дополнительные
работы)

✔ Не найдены сведения о страховых выплатах

Информация о повреждениях может быть в блоках «ДТП» и «Расчёты стоимости ремонта».

✔ Нет сведений о продаже на аукционах аварийных автомобилей

Мы проверили базы данных наших партнёров — площадок Migtorg и Autoonline.

Не найдены сведения о диагностике

Наши партнёры не осматривали автомобиль.

✔ Не найдено разрешение на работу в такси

Мы проверили региональные реестры выданных разрешений.

✔ Не найдены сведения об использовании в каршеринге

Мы проверили базы данных каршеринговых компаний.

✔ Не найдены сведения о лизинге

Мы проверили базы данных «Федресурс» и страховых компаний.

✔ Нет сведений об арбитражных делах

Данные предоставлены реестром арбитражных дел.

✔ Нет сведений об участии в торгах

По данным наших партнёров «Торги России» и «Мигторг».

Уникальные данные

📌 1 объявление на Авито

Мы проверили, продаётся ли этот автомобиль сейчас и продавался ли раньше.

8 февраля 2021 года

Цена: 449 000 ₽ **↑ 10 000 ₽**

Пробег: 115 000 км

Регион: Чувашия, Новочебоксарск



[Посмотреть ещё 9 фото на сайте](#)



Посмотреть
объявление
и фото на
сайте

Описание

Автомобиль в максимальной комплектации, в идеальном состоянии, вложений не требует. Сцепление меняли вместе с актуатором на 95000 км, работает без нареканий, даже в -30. Сигнализация Старлайн с автоза...

[Читать полное описание на сайте](#)

История изменений

Дата и время	Цена	Пробег
8 февраля 2021 14:06	439 000 ₽	115 000 км
8 февраля 2021 16:48	Не менялась	Не менялся
27 февраля 2021 16:40	449 000 ₽ ↑ 10 000 ₽	Не менялся
3 марта 2021 15:06	Не менялась	Не менялся

Уникальные данные

Авито Оценка — 557 500 ₽

Наиболее вероятная цена продажи конкретного автомобиля. Учитываются данные о машине, информация из Автотеки и состояние рынка.

Похожие авто продавали на Авито за 480 000 — 930 000 ₽

Этот автомобиль оценивается в 501 800 — 607 700 ₽

20 записей в истории эксплуатации

В истории эксплуатации найдено 20 событий и 4 владельца.



Посмотреть историю на сайте

1 владелец

Период владения:

15 января 2008 — 25 апреля 2012

Срок владения:

4 года 4 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Москва

Первичная регистрация

15 января 2008 • Пробег 0 км • Данные о регистрации • Москва

Регистрационное действие: Замена государственного регистрационного знака

2 ноября 2010 • Данные о регистрации • Москва

Регламентное ТО

11 мая 2012 • Пробег 62 807 км • Дилер • Чувашская - Чувашия Респ, Чебоксары г

ТО-60000; Электронная диагностика двигателя; Наружная мойка; Замена ламп

2 владелец

Период владения:

25 мая 2012 — 22 августа 2015

Срок владения:

3 года 3 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Чувашская Республика

Смена владельца

25 мая 2012 • Данные о регистрации • Чувашская Республика

Регламентное ТО

27 сентября 2014 • Пробег 70 131 км • Дилер • Чувашская - Чувашия Респ, Чебоксары г

ТО-70000; Электронная диагностика двигателя; замена лампы; Наружная мойка

Визит на сервис

27 сентября 2014 • Дилер • Чувашская - Чувашия Респ, Чебоксары г

3 владелец

Период владения:

22 августа 2015 — 6 апреля 2021

Срок владения:

5 лет 8 месяцев

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:

Чувашская Республика

Смена владельца

22 августа 2015 • [Данные о регистрации](#) • Чувашская Республика

ДТП

3 января 2016 • [Данные о ДТП](#) • Чувашская Республика - Чувашия

Расчет стоимости ремонта

19 января 2016 • [Пробег 78 648 км](#) • Audatex

Расчет стоимости ремонта

19 января 2016 • [Audatex](#)

ДТП

14 июня 2016 • [Данные о ДТП](#) • Чувашская Республика - Чувашия

Прохождение технического осмотра

4 августа 2017 • [Пробег 90 384 км](#) • [Данные о техосмотре](#)

Расчет стоимости ремонта

15 января 2018 • [Пробег 93 157 км](#) • Audatex

Текущий ремонт

19 мая 2018 • [Пробег 94 859 км](#) • [Дилер](#) • Чувашская - Чувашия Респ, Чебоксары г

Заслонка дроссельная чистка; Инициализация сцепления и вилок переключения передач(Диагностический прибор подсоединен)

Текущий ремонт

19 мая 2018 • [Дилер](#) • Чувашская - Чувашия Респ, Чебоксары г

Мойка технологическая

Прохождение технического осмотра

19 июля 2018 • [Пробег 97 000 км](#) • [Данные о техосмотре](#)

Прохождение технического осмотра

3 августа 2019 • Пробег 105 623 км • Данные о техосмотре

Прохождение технического осмотра

12 августа 2020 • Пробег 112 400 км • Данные о техосмотре

Размещение первого объявления на Авито

8 февраля 2021 • Пробег 115 000 км • Авито • Чувашия, Новочебоксарск

4 владелец

Период владения:

6 апреля 2021 — н.в.

Срок владения:

4 года 2 месяца

Тип владельца:

Физическое лицо

Место регистрации:


Чувашская Республика

Смена владельца

6 апреля 2021 • Данные о регистрации • Чувашская Республика

Пробег

Последнее зафиксированное значение пробега 115 000 км.



4 техосмотра

Сведения от наших партнёров — дилеров и СТО.

Легковые автомобили должны проходить техосмотр при регистрации на нового владельца (для авто старше 4 лет), проведении тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, выезде в страны Евросоюза.

Периодичность прохождения техосмотра для такси: первые 5 лет — раз в год, старше 5 лет — каждые полгода.

4 августа 2017 года

Пробег: 90 384 км

19 июля 2018 года

Пробег: 97 000 км

3 августа 2019 года

Пробег: 105 623 км

[Посмотреть еще 1 на сайте](#)

✔ Не найдены неоплаченные штрафы

Мы проверили базы данных ГИС ГМП, МАДИ и АМПП.

[Ещё найдено 4 штрафа. Посмотреть их вы можете в веб-версии отчета.](#)

Нет сведений о ввозе из-за границы

Мы проверили официальные базы данных.

Не найден полис ОСАГО

Мы проверили базу данных Российского союза автостраховщиков. Возможно, на автомобиле не ездили в последнее время. Иногда так бывает, если машину приобрели для перепродажи и новый собственник не зарегистрировал её в ГИБДД.

⊘ Сведения об электронном ПТС не проверены

Базы данных наших партнёров не отвечают. Как только они заработают, отчёт обновится и мы пришлём его на почту.

Попал под отзывные кампании

По данным Росстандарта, производитель отозвал модель из-за проблем с деталями или сборкой. В таких случаях ремонт производится бесплатно.

С 4 октября 2016 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЙОТА МОТОР"

Причины отзыва: Автомобили, попадающие под действие данной отзывной кампании, оснащены системой улавливания паров топлива с угольным абсорбером, расположенным в топливном баке. Из-за особенностей расположения выходного патрубка угольного абсорбера существует вероятность образования трещины в патрубке. При длительной эксплуатации автомобиля с трещиной возможно ее увеличение, что, в свою очередь, может привести к утечке паров топлива и, в крайнем случае (при полностью заполненном топливном баке), существует вероятность утечки топлива.

Работы и рекомендации: На всех автомобилях, попадающих под действие данной отзывной кампании, будет выполнена замена топливозаборника в сборе на модернизированный.



Узнать больше об отзывной на сайте Росстандарт

С 7 марта 2018 года

Организатор кампании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЙОТА МОТОР"

Причины отзыва: На автомобилях, попадающих под действие данной отзывной кампании, оборудованных подушками безопасности производства компании ТАКАТА, оснащенных определенным типом газогенератора, существует вероятность некорректного срабатывания подушки безопасности переднего пассажира при аварии. По результатам проведенных исследований было выявлено, что при определенных климатических условиях возможна деградация вещества внутри газогенератора. Срабатывание подушки безопасности при аварии с деградированным веществом может привести к разрушению корпуса газогенератора и, в худшем случае, проникновению фрагментов газогенератора через подушку безопасности в салон автомобиля. Что такое газогенератор подушки безопасности? Газогенератор представляет собой пиропатрон, при срабатывании которого, подушка безопасности наполняется газом и происходит ее раскрытие.

Работы и рекомендации: На всех автомобилях, попадающих под действие данной отзывной кампании, будет выполнена замена газогенератора подушки безопасности переднего пассажира.



Узнать больше об отзывной на сайте Росстандарт

Расшифровка VIN

Эти данные могут пригодиться, если будете искать запчасти для автомобиля.

Обозначение модели: AURIS/COROLLA

Код модели: ZRE151L-AHGNKW

Описание: ADE150,NDE150,NRE150,ZRE15#,ZZE150

Дата производства: 11.2007

Код цвета салона: FD17

Период производства: 10.2006 - 12.2008

Опции: АКПП/МКПП: MANUAL TRANSMISSION;

Расположение руля: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES;

Комплектация: SOL TYPE;

Топливная система: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM;

Тип трансмиссии: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT(SEQUENTIAL);

Двигатель: (1ZRFE) 1600CC 16-VALVE DOHC EFI



Посмотреть
все опции
VIN на
сайте

Отчёт и базу данных Автотеки можно использовать только на условиях лицензионного соглашения. Сведения из отчёта не предназначены для перепродажи или передачи третьим лицам.