



Лист оценки технического состояния автомобиля с пробегом

Филиал №2 ООО "УК "ТрансТехСервис", ИНН - 1650131524
Россия, г. Уфа

Приложение к заказ-наряду № : 7070836072

Мастер-Консультант/МРЗ: Шайхуллин Данис Газнавиевич

Клиент	Галимзянов Ильшат Ильдусович	Г/номер	с330ва102
Дов. лицо		Модель	Haima M3
№ ДВС	uf43014643	VIN	LMVAFLEC4EA024166
Пробег	161 000 км	Гарантия а/м	да нет

Этап диагностики/работа/товар	Исправно	В перспективе	Заменил/Устранил	Заменил/Устранил	Выявленные отклонения
	☒	☒	☒	☒	

01. ПРОБНАЯ ПОЕЗДКА - ЗАПОЛНЯТЬ "НОРМА или ТРЕБУЕТСЯ ДИАГНОСТИКА"

1.01	проверка работы двигателя: пуск двигателя и др.				
1.02	проверка работы двигателя : посторонний шум/вибрация/равномерность работы				
1.03	проверка работы двигателя (динамика разгона)				
1.04	проверка работы МКПП - ходовые испытания не менее 5 минут на разных режимах				
1.05	проверка работы подвески (стуки,шумы,скрежет,скрип)				
1.06	проверка наличия посторонних шумов при повороте руля влево/вправо при движении				
1.07	проверка работы рулевого управления(увод при прямолинейном движении)				
1.08	проверка работы тормозов (эффективность и работоспособность тормозов)				
1.09	проверка работы стояночного тормоза				
1.11	проверка работы турбокомпрессора: посторонний шум/вибрация/равномерность работы				
1.12	проверка работы турбокомпрессора (динамика разгона)				
1.13	проверка работы АКПП (АКПП, Робот, Вариатор) - ходовые испытания не менее 5 минут на разных режимах				
1.14	нехарактерная работа раздаточной коробки при проведении пробной поездки (1.14);				
1.15	проверка работы тормозов (проверить на биеение при торможении)				
1.16	проверка работы системы ABS (эффективность работы ABS)				
1.99	прочее (пробная поездка)				

Комментарии:

02. ВНЕШНИЙ ОСМОТР

2.01	проверка наружного освещения	✓			
2.02	проверка работы корректора фар	✓			
2.03	проверка работы парковочного радара	✓			
2.04	проверка работы замка передней левой двери	✓			
2.05	проверка наличия запасного колеса	✓			
2.06	проверке соответствия фар и самого освещения (установленного неоригинального ксенона, линз и т.д)	✓			
2.07	проверка стоп сигнала (включая дополнительный)	✓			
2.08	проверка работы омывателя фар	✓			
2.09	проверка работы датчиков парковки	✓			
2.10	проверка работы замка багажника	✓			
2.11	проверка работы замка капота	✓			
2.12	проверка наличия штатного набора инструмента	✓			
2.13	проверка наличия буксировочной проушины	✓			
2.14	проверка наличия домкрата	✓			
2.15	проверка работы замка передней правой двери	✓		✓	
2.16	проверка работы замка задней правой двери	✓		✓	
2.17	проверка работы замка задней левой двери	✓		✓	не отс...

Этап диагностики/работа/товар		Исправно ☒	В перспективе Заменить/ Устранить ☒	Заменить/ Устранить ☒	Выявленные отклонения
2.99	прочее (внешний осмотр)				

Комментарии:

03. ВНУТРЕННИЙ ОСМОТР					
3.01	проверка работы индикаторов на панели приборов	☒			
3.02	проверка работы внутреннего освещения	☒			
3.03	компьютерный опрос накопителей ошибок блоков управления (прочие ошибки)	☒			
3.04	проверка аудиосистемы	☒			
3.05	проверка работы системы вентиляции воздуха (авто без сис. кондиционирования)	☒			
3.06	проверка работы системы кондиционирования воздуха (климат-контроль)	☒		☒	не работ.
3.07	проверка блока управления отопителем (авто без сис. кондиционирования)	☒			
3.08	проверка блока управления отопителем (климат-контроль)	☒			
3.09	проверка стеклоочистителей	☒			
3.10	проверка переключателей	☒			
3.11	проверка стеклоподъемника переднего левого	☒			
3.12	проверка подогрева переднего правого сиденья	☒			
3.13	проверка обогрева левого зеркала	☒		☒	
3.14	проверка состояния переднего правого сиденья	☒			
3.15	проверка состояния пластиковых панелей	☒			
3.16	проверка состояния пластиковых панелей, особое внимание местам размещения подушек безопасности	☒			
3.17	проверка состояния обшивки салона	☒			
3.18	проверка состояния обшивки салона, особое внимание местам размещения подушек безопасности	☒			
3.19	проверка стеклоподъемника переднего правого	☒			
3.20	проверка стеклоподъемника заднего левого	☒			
3.21	проверка стеклоподъемника заднего правого	☒			
3.22	проверка подогрева переднего левого сиденья	☒			
3.23	проверка подогрева заднего сиденья	☒			
3.24	проверка обогрева правого зеркала	☒		☒	
3.25	проверка электропривода левого зеркала	☒		☒	
3.26	проверка электропривода правого зеркала	☒		☒	
3.27	проверка состояния переднего правого сиденья, особое внимание местам размещения подушек безопасности	☒			
3.28	проверка состояния переднего левого сиденья	☒			
3.29	проверка состояния переднего левого сиденья, особое внимание местам размещения подушек безопасности	☒			
3.30	проверка состояния заднего сиденья	☒			
3.31	проверка состояния заднего сиденья, особое внимание местам размещения подушек безопасности	☒			
3.32	проверка обогрева лобового стекла (если есть)	☒			
3.33	проверка обогрева заднего стекла (если есть)	☒			
3.34	компьютерный опрос блока управления на наличие ошибок по подушкам безопасности	☒			
3.35	компьютерный опрос накопителя ошибок блока управления, есть ли ошибки по ДВС	☒			
3.36	компьютерный опрос накопителя ошибок блока управления, есть ли ошибки по КПП	☒			
3.37	компьютерный опрос блока управления ABS/ESP на наличие ошибок	☒			
3.99	прочее (внутренний осмотр)	☒			

Комментарии:

Этап диагностики/работа/товар		Исправно ☒	В перспективе Заменить/ Устранить ☒	Заменить/ Устранить ☒	Выявленные отклонения
04. ПРОВЕРКИ ПОД КАПОТОМ					
4.01	проверка уровня масла в ДВС			✓	масло на щупе
4.02	проверка герметичности в ДВС (подтекания жидкостей)	✓			
4.03	проверка состояния турбины (шум/подтекания жидкостей)	✓			
4.04	проверка уровня охлаждающей жидкости (Долить ОЖ)	✓			
4.05	проверка герметичности системы охлаждения	✓			
4.06	проверка радиатора системы охлаждения (повреждения/подтекания)	✓	✓		опрессован
4.07	проверка радиатора системы охлаждения турбины (при наличии)	✓			
4.08	проверка радиатора системы кондиционирования (при наличии)	✓			
4.09	проверка радиатора охлаждения АКПП (при наличии)	✓			
4.10	проверка ГУРа (течь, шум)	✓			
4.11	проверка уровня тормозной жидкости	✓			
4.12	проверка уровня масла в КПП при наличии шупа	✓			шупа нет
4.13	проверка герметичности топливopовода	✓			
4.14	проверка опор силового агрегата			✓	надрыв на кронштейне
4.15	проверка наличия следов переборки двигателя (следы разбора ДВС)	✓			
4.16	проверка состояния приводных ремней (визуально без снятия)			✓	ремни
4.17	проверка состояния воздушного фильтра		✓	✗	замена
4.18	сверка номера ДВС с данными ПТС: соответствует/не соответствует/не читается	✓			соответ.
4.19	проверка высоковольтных проводов визуальнo	✓			
4.20	проверка состояния свечей зажигания			✓	замена
4.21	показания замера компрессии в цилиндрах с фиксацией отклонений (исключение: дизельные ДВС)	✓			I-8 II-9,5 III-9 IV-9,5
4.22	эндоскопирование цилиндров (обязательно на пробеге от 60.000 км)				хон шкворня + задний
4.23	проверка состояния АКБ	✓			
4.24	проверка работы стартера	✓			
4.25	проверка генератора	✓			
4.26	проверка состояния тормозной жидкости	✓			
4.27	проверка состояния масла (цвет, запах) в КПП при наличии шупа	✓			шупа нет
4.29	проверка состояния роликов приводных ремней (визуально без снятия)	✓			
4.30	замер компрессии в цилиндрах (проводился или не проводился, исключение: дизельные ДВС)?				
4.31	эндоскопирование цилиндров (проводилось или не проводилось, обязательно на пробеге от 60.000 км)?				
4.99	прочее (проверки под капотом)				

Комментарии:

05. АВТОМОБИЛЬ НА ПОДЪЕМНИКЕ ПОДНЯТ НАПОЛОВИНУ (ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ)					
5.01	проверка переднего левого колёсного диска (на наличие явных повреждений и трещин)	✓			
5.02	проверка передней правой шины (на наличие явных повреждений, порезов, "грыж")	✓			
5.03	проверка правого подшипника ступицы передней подвески (люфт/шум при вращении руками)	✓			
5.04	проверка передних тормозных колодок (износ в %)	✓			30%
5.05	проверка переднего правого тормозного суппорта (визуальный контроль)	✓			
5.06	проверка состояния переднего правого тормозного шланга (наличие микротрещин и др.)			✓	замена
5.07	проверка передних тормозных дисков (износ в мм)	✓			
5.08	проверка переднего правого амортизатора (на наличие явных тех. повреждений или течи)	✓		✗	амортизатор
5.09	проверка пыльника, отбойника переднего правого амортизатора (на наличие явных повреждений)			✓	опорки
5.10	проверка пружин передней подвески	✓			
5.11	проверка левого подшипника ступицы пердней подвески (люфт/шум при вращении руками)			✓	замена
5.12	проверка переднего левого тормозного суппорта (визуальный контроль)	✓			

Этап диагностики/работа/товар		Исправно ✓	В перспективе Заменить/ Устранить ✓	Заменить/ Устранить ✓	Выявленные отклонения
5.13	проверка состояния переднего левого тормозного шланга (наличие микротрещин и др.)			✓	заливка
5.14	проверка переднего левого амортизатора (на наличие явных тех. повреждений или течи)	✓			
5.15	проверка пыльника, отбойника переднего левого амортизатора (на наличие явных повреждений)			✓	заливка + оторывки
5.16	проверка переднего правого колёсного диска (на наличие явных повреждений и трещин)	✓			
5.17	проверка передней левой шины (на наличие явных повреждений, порезов, "грыж")	✓			
5.99	прочее (автомобиль на подъемнике поднят наполовину, передняя часть)				

Комментарии:

06. АВТОМОБИЛЬ НА ПОДЪЕМНИКЕ ПОДНЯТ НАПОЛОВИНУ (ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ)					
6.01	проверка заднего левого колёсного диска (на наличие явных повреждений и трещин)	✓			
6.02	проверка задней шины с правой стороны (на наличие явных повреждений, порезов, "грыж")	✓			
6.03	проверка правого подшипника ступицы задней подвески (люфт/шум при вращении руками)	✓			
6.04	проверка задних тормозных колодок (износ в %), замена тормозных колодок при необходимости	✓			30%
6.05	проверка заднего левого тормозного суппорта (визуальный контроль)	✓			
6.06	проверка состояния заднего левого тормозного шланга (наличие микротрещин и др.)	✓			
6.07	проверка задних тормозных дисков (износ в мм), замена тормозных дисков при необходимости	✓			
6.08	проверка троса ручного тормоза (визуальный контроль)			✓	заливка
6.09	проверка заднего левого амортизатора (на наличие явных тех. повреждений или течи)	✓			
6.10	проверка пыльника, отбойника заднего правого амортизатора (на наличие явных повреждений)	✓			
6.11	проверка пружин задней подвески	✓			
6.12	проверка заднего правого колёсного диска (на наличие явных повреждений и трещин)	✓			
6.13	проверка задней шины с левой стороны (на наличие явных повреждений, порезов, "грыж")	✓			
6.14	проверка левого подшипника ступицы задней подвески (люфт/шум при вращении руками)	✓			
6.15	проверка заднего правого тормозного суппорта (визуальный контроль)	✓			
6.16	проверка состояния заднего правого тормозного шланга (наличие микротрещин и др.)	✓			
6.18	проверка заднего правого амортизатора (на наличие явных тех. повреждений или течи)	✓			
6.19	проверка пыльника, отбойника заднего левого амортизатора (на наличие явных повреждений)				
6.99	прочее (автомобиль на подъемнике поднят наполовину, задняя часть)				

Комментарии:

07. АВТОМОБИЛЬ ПОДНЯТ ЦЕЛИКОМ (ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ)					
7.01	проверка рычагов передней подвески (левая сторона)	✓			
7.02	проверка шаровых опор (левая сторона)			✓	заливка
7.03	проверка сайлентблоков рычагов передней подвески (левая сторона)			✓	заливка
7.04	проверка передней правой стойки стабилизатора			✓	заливка
7.05	проверка правого рулевого наконечника			✓	заливка
7.06	проверка правой рулевой тяги	✓			
7.07	проверка рулевой рейки (течь, люфт) (визуально проверить)	✓		✓	сильный шум поворот-руль
7.08	проверка течи в АКПП (МКПП)	✓		✓	масло
7.09	проверка уровня масла в КПП при отсутствии шупа	-			шум при повороте
7.10	проверка герметичности раздаточной коробки на наличие течи	-			

Этап диагностики/работа/товар		Исправно ✓	В перспективе Заменить/ Устранить ✓	Заменить/ Устранить ✓	Выявленные отклонения
7.11	проверка сайлентблоков подрамника			✓	трещина
7.12	проверка пыльников ШРУСов			✓	левая надрыва пыльник
7.13	проверка ШРУСов	✓			
7.14	проверка передней левой стойки стабилизатора			✓	заклинка
7.15	проверка втулок переднего стабилизатора	✓			
7.16	проверка левого рулевого наконечника			✓	заклинка
7.17	проверка левой рулевой тяги	✓			
7.18	проверка состояния масла (цвет, запах) в КПП при отсутствии щупа	✓			мало масла
7.19	проверка наличия следов разбора КПП, снималась ли КПП	✓			
7.20	проверка рычагов передней подвески (правая сторона)	✓			
7.21	проверка шаровых опор (правая сторона)			✓	заклинка
7.22	проверка сайлентблоков рычагов передней подвески (правая сторона)			✓	пыльник, заклин
7.99	прочее (автомобиль поднят целиком, передняя часть)				

Комментарии:

08. АВТОМОБИЛЬ ПОДНЯТ ЦЕЛИКОМ (СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ)					
8.01	проверка днища автомобиля спереди слева (со стороны водителя) на повреждения (на сквозную коррозию)	✓			
8.02	проверка системы выпуска газов	✓			
8.03	проверка герметичности редуктора переднего моста на наличие течей	✓			
8.04	проверка шарниров кардана	✓			
8.05	проверка рамы на наличие усталостных трещин	✓			
8.06	проверка рамы на наличие ремонтных воздействий	✓			
8.07	проверка лонжеронов на наличие усталостных трещин			✓	деформировано
8.08	проверка лонжеронов на наличие ремонтных воздействий	✓	✓		
8.09	проверка элементов крепления подвески на наличие усталостных трещин	✓			
8.10	проверка элементов крепления подвески на наличие ремонтных воздействий	✓			
8.11	сверка номера кузова	✓			
8.12	проверка герметичности редуктора заднего моста на наличие течей	✓			
8.13	проверка подвесного подшипника карданного вала	✓			
8.14	проверка днища автомобиля сзади слева (со стороны пассажира) на повреждения (на сквозную коррозию)	✓			
8.15	проверка днища автомобиля спереди справа (со стороны пассажира) на повреждения (на сквозную коррозию)	✓			
8.16	проверка днища автомобиля сзади справа (со стороны пассажира) на повреждения (на сквозную коррозию)	✓			
8.99	прочее (автомобиль поднят целиком, средняя часть)				

Комментарии:

8.07 перед лонжеронах деформирован

09. АВТОМОБИЛЬ ПОДНЯТ ЦЕЛИКОМ (ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ)					
9.01	проверка сайлентблоков задней балки			✓	заклинка
9.02	проверка сайлентблоков кронштейна заднего редуктора	✓			
9.03	проверка рычагов задней подвески (левая сторона)	✓			
9.04	проверка сайлентблоков рычагов задней подвески (левая сторона)	✓			
9.05	проверка задней правой стойки стабилизатора	✓			
9.06	проверка задней левой стойки стабилизатора	✓			
9.07	проверка втулок заднего стабилизатора	✓			
9.08	проверка рычагов задней подвески (правая сторона)	✓			
9.09	проверка сайлентблоков рычагов задней подвески (правая сторона)	✓			

Этап диагностики/работа/товар		Исправно ☒	В перспективе Заменить/ Устранить ☒	Заменить/ Устранить ☒	Выявленные отклонения
9.99	прочее (автомобиль поднят целиком, задняя часть)				

Комментарии: _____

МК/МРЗ: _____ /Шайхуллин Д.Г./ _____ Дата: 16.05.2025
Ведущий специалист по оценке _____ / _____ / Дата: _____