

 ТрансТехСервис	Лист оценки технического состояния автомобиля с пробегом	филиал ООО "УК "ТрансТехСервис" в г. Чебоксары, ИНН - 1650131524 Россия, г. Чебоксары
--	---	---

Приложение к заказ-наряду № : 8120227028

Мастер-Консультант/МРЗ: Кабаров Алексей Николаевич

Клиент	Колпаков Сергей Иванович		
Дов. лицо		Г/номер	в840тх21
№ ДВС	F16D3 6735431	Модель	Chevrolet Cruze
Пробег	273 061 км	VIN	XUFJF696JA3015551
		Гарантия а/м	да _____ нет _____

Этап диагностики/работа/товар		Исправно ☒	В перспективе Заменить/ Устранить ☒	Заменить/ Устранить ☒	Выявленные отклонения
01. ПРОБНАЯ ПОЕЗДКА - ЗАПОЛНЯТЬ "НОРМА или ТРЕБУЕТСЯ ДИАГНОСТИКА"					
1.01	проверка работы двигателя: пуск двигателя и др.	☒			
1.02	проверка работы двигателя : посторонний шум/вибрация/равномерность работы	☒			
1.03	проверка работы двигателя (динамика разгона)	☒			
1.04	проверка работы МКПП - ходовые испытания не менее 5 минут на разных режимах	☒			
1.05	проверка работы подвески (стуки,шумы,скрежет,скрип)	☒			
1.06	проверка наличия посторонних шумов при повороте руля влево/вправо при движении	☒			
1.07	проверка работы рулевого управления(увод при прямолинейном движении)	☒			
1.08	проверка работы тормозов (эффективность и работоспособность тормозов)		☒		прожечь зам. Гр. 1601 Кабаров Алексей
1.09	проверка работы стояночного тормоза	☒	☒		
1.11	проверка работы турбокомпрессора: посторонний шум/вибрация/равномерность работы				
1.12	проверка работы турбокомпрессора (динамика разгона)				
1.13	проверка работы АКПП (АКПП, Робот, Вариатор) - ходовые испытания не менее 5 минут на разных режимах				
1.14	нехарактерная работа раздаточной коробки при проведении пробной поездки (1.14);				
1.15	проверка работы тормозов (проверить на биение при торможении)	☒			
1.16	проверка работы системы ABS (эффективность работы ABS)	☒			
1.99	прочее (пробная поездка)	☒	☒		

Комментарии:

Зам. норм. тишины, когда не был. Авар. ДИЗ.
Колесомотор левых колес (мало усилий)

02. ВНЕШНИЙ ОСМОТР					
2.01	проверка наружного освещения		☒		пер. левый газбар.
2.02	проверка работы корректора фар	☒			
2.03	проверка работы парковочного радара	☒			
2.04	проверка работы замка передней левой двери	☒			
2.05	проверка наличия запасного колеса	☒			
2.06	проверке соответствия фар и самого освещения (установленного неоригинального ксенона, линз и т.д)	☒			
2.07	проверка стоп сигнала (включая дополнительный)	☒			
2.08	проверка работы омывателя фар	☒			
2.09	проверка работы датчиков парковки	☒			
2.10	проверка работы замка багажника	☒			
2.11	проверка работы замка капота	☒			
2.12	проверка наличия штатного набора инструмента	☒			
2.13	проверка наличия буксировочной проушины	☒			
2.14	проверка наличия домкрата		☒		отсутствует
2.15	проверка работы замка передней правой двери	☒			
2.16	проверка работы замка задней правой двери	☒			
2.17	проверка работы замка задней левой двери	☒			

Этап диагностики/работа/товар		Исправно ☒	В перспективе Заменить/ Устранить ☒	Заменить/ Устранить ☒	Выявленные отклонения
2.99	прочее (внешний осмотр)	☒			

Комментарии:

03. ВНУТРЕННИЙ ОСМОТР					
3.01	проверка работы индикаторов на панели приборов	☒			
3.02	проверка работы внутреннего освещения	☒			
3.03	компьютерный опрос накопителей ошибок блоков управления (прочие ошибки)				
3.04	проверка аудиосистемы	☒			
3.05	проверка работы системы вентиляции воздуха (авто без сис. кондиционирования)				
3.06	проверка работы системы кондиционирования воздуха (климат-контроль)		☒		<i>Всё в порядке</i>
3.07	проверка блока управления отопителем (авто без сис. кондиционирования)				
3.08	проверка блока управления отопителем (климат-контроль)	☒			
3.09	проверка стеклоочистителей	☒			
3.10	проверка переключателей	☒			
3.11	проверка стеклоподъёмника переднего левого	☒			
3.12	проверка подогрева переднего правого сиденья	☒			
3.13	проверка обогрева левого зеркала	☒			
3.14	проверка состояния переднего правого сиденья	☒			
3.15	проверка состояния пластиковых панелей	☒			
3.16	проверка состояния пластиковых панелей, особое внимание местам размещения подушек безопасности	☒			
3.17	проверка состояния обшивки салона	☒			
3.18	проверка состояния обшивки салона, особое внимание местам размещения подушек безопасности	☒			
3.19	проверка стеклоподъёмника переднего правого	☒			
3.20	проверка стеклоподъёмника заднего левого	☒			
3.21	проверка стеклоподъёмника заднего правого	☒			
3.22	проверка подогрева переднего левого сиденья	☒			
3.23	проверка подогрева заднего сиденья	☒			
3.24	проверка обогрева правого зеркала	☒			
3.25	проверка электропривода левого зеркала	☒			
3.26	проверка электропривода правого зеркала	☒			
3.27	проверка состояния переднего правого сиденья, особое внимание местам размещения подушек безопасности	☒			
3.28	проверка состояния переднего левого сиденья	☒			
3.29	проверка состояния переднего левого сиденья, особое внимание местам размещения подушек безопасности	☒			
3.30	проверка состояния заднего сиденья	☒			
3.31	проверка состояния заднего сиденья, особое внимание местам размещения подушек безопасности	☒			
3.32	проверка обогрева лобового стекла (если есть)	☒			
3.33	проверка обогрева заднего стекла (если есть)	☒			
3.34	компьютерный опрос блока управления на наличие ошибок по подушками безопасности				
3.35	компьютерный опрос накопителя ошибок блока управления, есть ли ошибки по ДВС				
3.36	компьютерный опрос накопителя ошибок блока управления, есть ли ошибки по КПП				
3.37	компьютерный опрос блока управления ABS/ESP на наличие ошибок				
3.99	прочее (внутренний осмотр)	☒			

Комментарии: